



Teak & Detailing Specialists — Florida's Saltwater Environment

IS YOUR TEAK WORTH SAVING?

Gray teak isn't always dead teak. Before we quote any job, we do an honest hands-on assessment — and we'll tell you straight if recovery makes financial sense or if replacement is the smarter move. Most teak we see in Florida is recoverable. It just needs the right process.

THE RECOVERY PROCESS

Step 1 — CLEAN

Two-part oxalic acid cleaner. Part A removes oxidation and gray surface cells. Part B neutralizes pH. Clean canvas only — never cover problems.

Step 2 — SAND

80-grit to open the grain. 120-grit to smooth. Always with the grain. Never cross-grain — water traps are invisible until they rot your plank from inside.

Step 3 — OIL

Penetrating marine teak oil, thin coats, wiped before skinning. Feeds the wood from inside. Conditions, doesn't coat.

Step 4 — SEAL

UV-blocking teak sealer on all horizontal surfaces. Florida sun reoxidizes bare teak in one season. Proper sealing buys 12–18 months.

DETAILING SERVICES

- Gelcoat oxidation removal (light & heavy cut)
- Machine polish & wax — DA and rotary
- Hull cleaning & brightwork
- Caulking inspection & reseam
- Full exterior detail packages

"We've restored teak that owners wanted to scrap. Send us a photo before you decide."

Especialistas en Teca y Detailing — Ambiente Marino de Florida

¿VALE LA PENA SALVAR TU TECA?

La teca gris no siempre está muerta. Antes de cotizar cualquier trabajo, hacemos una evaluación honesta — y te diremos directamente si la recuperación tiene sentido económico o si el reemplazo es la decisión más inteligente. La mayoría de la teca que vemos en Florida es recuperable. Solo necesita el proceso correcto.

EL PROCESO DE RECUPERACIÓN

Paso 1 — LIMPIAR

Limpiador de ácido oxálico en dos partes. La parte A elimina la oxidación y las células grises. La parte B neutraliza el pH. Solo superficie limpia — nunca cubrir problemas.

Paso 2 — LIJAR

Lija 80 para abrir el grano. Lija 120 para alisar. Siempre a favor de la veta. Nunca transversal — las trampas de agua son invisibles hasta que pudren la tabla desde adentro.

Paso 3 — ACEITAR

Aceite marino penetrante de teca, capas finas, limpiando antes de que forme película. Nutre la madera desde adentro. Acondiciona, no recubre.

Paso 4 — SELLAR

Sellador UV en todas las superficies horizontales. El sol de Florida reoxida la teca sin protección en una temporada. El sellado correcto da 12 a 18 meses.

SERVICIOS DE DETAILING

- Eliminación de oxidación de gelcoat (corte suave y profundo)
- Pulido a máquina y encerado — DA y rotativa
- Limpieza de casco y herrajes brillantes
- Inspección de sellado y recalafateo
- Paquetes completos de detailing exterior

"Hemos restaurado teca que los dueños querían desechar. Mándanos una foto antes de decidir."